

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-12-04

**Objektsnr**

8110-2076

**Adress**

Lergropsvägen 7

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2024-12-03

**Inflyttningsdatum**

2025-03-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Badrum</b>	Blandare-Tvättställ	Återställ kranens strålsamlare.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Kakel	Ej godkänd håltagning.	1. Ingen åtgärd
<b>Sovrum 1</b>	Fönster	Demontera frostat fönster (filmjolk)	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Vägg		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Vardagsrum</b>	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser extra gardinbeslag, TV-bänk och spegel.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hall 1</b>	Vägg	Speglar demonteras och eventuella spår återställs och färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst