

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-13

**Objektsnr**

1634-9111

**Adress**

Hasselgatan 67

**Objektstyp**

1 rum och kök

**Besiktningens dag**

2025-02-07

**Inflyttningsdatum**

2025-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Kyl/Frys	Spricka i en grönsakslåda	1. Ingen åtgärd
Kök	Tak	Klistermärken runt takuttag	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Repa mitt på golvet	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Tapet	Fettfläckar vägg 2 och 3. Pattenteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Litet märke efter badrumsdörr vägg 2	1. Ingen åtgärd