

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-13

Objektsnr

7101-1063

Adress

Upplysningens väg 9

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2025-02-05

Inflyttningsdatum

2025-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Allrum	Golv-Parkett	Fuktskadat golv vid kyl/frys.	2. Väsbyhem åtgärdar
Allrum	Kyl/Frys	Märken på kylskåpsdörr	2. Väsbyhem åtgärdar
Allrum	Notering	Hylla på vägen plockas bort och återställs.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Notering	Tejprester på garderob	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Notering	Dörrfoder bättringsmålas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Notering	Krokar/beslag i duschutrymme plockas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr bättringsmålas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat		2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Notering	Jack/skada på golv	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv	Repa på golv	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Belysning i garderob/luckor/lådor.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst