

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-01-17

Objektsnr

2515-6286

Adress

Dragonvägen 12

Objektstyp

5 rum och kök

Besiktningdag

2025-01-14

Inflyttningsdatum

2025-04-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Wc 1	Innerdörr	Wc dörr fukt skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Fläckar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badrumspegel	Trasig under kant	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badrumsskåp	Fukt skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Fett fläckar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Linoleummatta	Svart märkte på golv	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Luckor och lådor lackat	Saknas 2 st köksluckor fuktskador	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Slipning	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 4	Notering	Ej besiktningbar, låst dörr	1. Ingen åtgärd