

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-03-07

**Objektsnr**

1634-9118

**Adress**

Hasselgatan 67

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2025-03-05

**Inflyttningsdatum**

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Hall 1</b>	Helreparation-Målat	Spacklade borrhål vägg 4	1. Ingen åtgärd
<b>Hall 1</b>	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Vardagsrum</b>	Golv-Parkett Lackas	Repor i golv	1. Ingen åtgärd
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Kyl/Frys	Spricka i grönsakslådor	1. Ingen åtgärd