

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-20

**Objektsnr**

3706-0050

**Adress**

Sandavägen 84

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2025-02-20

**Inflyttningsdatum**

2025-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Hall 1</b>	Golv-Plastmatta	Fog i matta dålig	1. Ingen åtgärd
<b>Dusch</b>	Innerdörr	Wc dörr fuktskadad nertill samt färgsläpp upptill	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Luckor och lådor lackat	Diskbänks lucka fuktskadad	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Kyl/Frys	Handtag trasigt till kyl	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Kök</b>	Spis	Tippskydd spis sitter löst	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Vardagsrum</b>	Helreparation Målat/Tapet	Färgsläpp vägg mot golv	1. Ingen åtgärd
<b>Sovrum 1</b>	Helreparation Målat/Tapet	Tapet spruckit vid dörrfoder	1. Ingen åtgärd
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst