

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-04-10

Objektsnr

8110-2003

Adress

Lergropsvägen 9

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-04-09

Inflyttningsdatum

2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Kakel	Ta bort duschhyllor x3.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Toalettstol	Ta bort lila plastdetalj.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Överläts till nästkommande HG efter skriftligt godkännande av övertagande av ansvar för återställning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Ta bort ljuslist utan märken. Och eventuella hål efter tavlor fylls igen och målas med korrekt kulör.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser spegel.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Brandvarnare	Återställs med fungerande batteri.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Tak	Märken/streck t ex ovanför garderober i hall, innanför ytterdörren till vänster på vägg och på vägg med tavlor och ljuslist i v-rum/kök tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst