

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-01-16

**Objektsnr**

8111-2152

**Adress**

Lergropsvägen 5

**Objektstyp**

1 rum och kök

**Besiktningensdag**

2025-01-14

**Inflyttningsdatum**

2025-04-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Kakel	Hylla tas bort utan märken.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr-Vit	Färgsläpp efter hängare.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Vattenanslutning-Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Parkett	2 märken på golvet.	1. Ingen åtgärd
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser väggskaåp vägg 1.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Mollyplugg. OBS! Åtgärdas först efter att befintlig HG flyttat ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Dåligt lagade hål vägg. OBS! Åtgärdas först efter att befintlig HG flyttat ut.	2. Väsbyhem åtgärdar