

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-01-20

Objektsnr

1345-3163

Adress

Hjortvägen 19

Objektstyp

1 rum och kokvrå

Besiktningens dag

2024-12-17

Inflyttningsdatum

2025-04-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Slipning och lackning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Reparation/målning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Golv-Parkett	Vanligt slitage och parkett har svullnad pga fukt	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Helreparation-Målat	Hel reparation/målning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Diskbänk	Nytt fåg.	2. Väsbyhem åtgärdar
Kokvrå	Luckor och lådor lackat	Slipning och lackning.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Parkett	Själva parkett har svulnat behövs byttas.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation-Målat	Målning/ hel reparation.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Elvärmegolv	Spricka på golvvärme panel.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst