

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-03-19

**Objektsnr**

2156-0502

**Adress**

Prästgårdsvägen 11 D

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningdag**

2025-03-12

**Inflyttningsdatum**

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Kök</b>	Spisfläkt	Jag kommer med en ny fläkttallrik till er.	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Vardagsrum</b>	Notering	Slitage vägg mot passage	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Vardagsrum</b>	Notering	Tak med hål åtgärdas med spackel och färg med vit takfärg endast på hålen.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Notering	Ny torkhängare	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Badrum</b>	Badrumspegel	Sätts tillbaka på originalplatsen och häng upp spegeln ovanför handfat	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Helreparation Målat/Tapet	Åtgärda fondväggen till standard. Måla väggen i liknande färg som resten av väggarna.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 2</b>	Helreparation Målat/Tapet	Åtgärda till standard, prova att tvätta av med en fiberduk men sist åtgärd måla bort i samma färg som resten av väggarna.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar		3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
		Spackla bara hålet!!!	