

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2024-12-10

Objektsnr

4207-2205

Adress

Älvsundavägen 27

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningensdag

2024-12-05

Inflyttningsdatum

2025-03-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Notering	Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Blandare-Dusch/Badkar	Badkar tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Wc/Dusch	Innerdörr-Vit	2 nya toalettdörr monteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst