

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-13

**Objektsnr**

7101-1062

**Adress**

Upplýsningens väg 9

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2025-02-07

**Inflyttningsdatum**

2025-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Hela lägenheten</b>	Brandvarnare	Brandvarnare bytes ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Hela lägenheten</b>	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Notering	Märken på väggar återställs/bättringsmålas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Notering	Fuktskada på luckor och lådor.	2. Väsbyhem åtgärdar
<b>Duschrum 1</b>	Kakel	Spricka på kakel, 5 plattor totalt.	1. Ingen åtgärd
<b>Duschrum 1</b>	Notering	Dörrfoder bättringsmålas.	2. Väsbyhem åtgärdar