

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-02-13

**Objektsnr**

1346-3225

**Adress**

Hjortvägen 35

**Objektstyp**

3 rum och kök

**Besiktningens dag**

2025-02-13

**Inflyttningsdatum**

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Kök</b>	Golv-Parkett	Normalt slitage. Flera rivmärken kan förekomma.	1. Ingen åtgärd
<b>Kök</b>	Diskbänk	några bukor på diskbänk från förra hg.	1. Ingen åtgärd
<b>Kök</b>	*Köksluckor, bänkskiva	Ett gammalt fukt skada vid fri sida av kylskåp.	1. Ingen åtgärd
<b>Vardagsrum</b>	Golv-Parkett	Det flera rivmärken kan förekomma normalt slitage.	1. Ingen åtgärd
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst