

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-04-17

Objektsnr

1372-1002

Adress

Hammarbyvägen 20

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2025-04-16

Inflyttningsdatum

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Golv-Parkett	slipas lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	vägg 1 målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett Lackas	Slipas och lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Slipas lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Måla vägg 3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Spackla och måla dörren	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Golv-Parkett	Slipas lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Målning av alla 4 väggar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst